



Na podstawie przeprowadzonego audytu, stwierdza się, że:

**MTL ASCO RAIL Sp. z o.o.**  
**ul. Wielowiejska 53**  
**44-120 Pyskowice k. Gliwic**

posiada organizację, wyposażenie techniczne, zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i stosuje technologie zgodnie z wymaganiami przepisów i instrukcji obowiązujących w PKP Energetyka S.A. w zakresie naprawy:

- **lokomotyw spalinowych serii SM42 – poziom utrzymania: P2 do P5;**
- **pojazdów kolejowych samonapędnych typu: PS-00 z odmianami, MTW100.110, WM-15P.00 z odmianami, PUSiO z odmianami – poziom utrzymania: P2 do P5.**

Warunki dodatkowe:

- certyfikat wydaje się dla lokalizacji: Zakład Usług Taborowych, ul. Piaskowa 2, 44-120 Pyskowice.
- zmiana zakresu certyfikatu wymaga ponownego audytu przez przedstawicieli PKP Energetyka S.A.;
- w przypadku stwierdzenia złej jakości wyrobu, nieprzestrzegania obowiązujących norm, przepisów i instrukcji lub niezgodności stanu faktycznego z deklarowanym, certyfikat może zostać anulowany.

**Certyfikat ważny do dnia: 1.08.2017 r.**

Naczelnik Wydziału  
ds. Wyposażenia technicznego

Jarosław Boratyński

Dyrektor Oddziału

Zdzisław Wesolowski

Warszawa, dnia 1.08.2014 r.